

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA ALDEA LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0003-42	FECHA:	3/06/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de soportes de canal de metal.



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores




Foto4: Repello de muros





Foto 5: Sustitución de malla galvanizada por electromalla de cuadro de 4 por 4 pulgadas y 1/4 de grosor



Foto 6: Sustitución de planchas de concreto del patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA ALDEA LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0003-42	FECHA:	3/06/2025



Foto1: Repello de muros



Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y contabilizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

