

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	☒	DURANTE	☐	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL PORVENIR, ALDEA SAN NICOLÁS				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0024-42	FECHA:	05/06/2025				




Foto 1: SUSTITUCIÓN EN PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL MAS VIDRIO



Foto 4: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODOROS





Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL PORVENIR, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0024-42	FECHA:	05/06/2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BASE DE LAMPARAS MAS LAMPARA DE TUBO




Foto 3: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

