



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OJO DE AGUA, CASERIO LOS POSOS, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0053-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS DE METAL



Foto 4: VENTANAS




Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

mauro Velasquez Alva

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OJO DE AGUA CASERIO LOS POSOS, ALDEA CHANCOL,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0053-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: RED DE AGUA POTABLE



Foto 8: LOSA DE PATIO




Foto 9: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DEPOSITOS DE AGUA




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

mauro velasquez Alvarado
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

