

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN MARTÍN ALDEA CAPELLANÍA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 02 0056 -43              | FECHA:                         | 20/03/2025                         |



Foto1: LETRINAS CASI LLENAS



Foto 2: SUSTITUCION DE LETRINAS



Foto 3: SUSTITUCION DE LOSA POR AZULEJO



Foto 4: BATERIA SANITARIA



Foto 5: DISTANCIA ENTRE BAÑOS Y CISTERNA

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOUS ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN MARTÍN ALDEA CAPELLANÍA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 02 0056 -43              | FECHA:                         | 20/03/2025                         |



Foto 1: PINTURA DETERIORADA EN MUROS



Foto 2: PINTURA EN EXTERIORES EN MAL ESTADO




Foto 3: MURO EN INTERIORES EN MAL ESTADO



Foto 4: PINTAR MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN MARTÍN ALDEA CAPELLANÍA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 02 0056 -43              | FECHA:                         | 20/03/2025                         |



Foto 1: MALLA ROTA



Foto 2: CERCO PERIMETRAL EN MAL ESTADO



Foto 3: POSTES YA COLAPSADOS



Foto 4: CERCO PERIMETRAL INCLINADO




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br><br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN MARTÍN ALDEA CAPELLANÍA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 02 0056 -43              | FECHA:                         | 20/03/2025                         |



Foto1: TRABAJOS EN POZO DE ABSORCIÓN



Foto 2: UBICACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN



Foto 3: MURO DE CONTENCION INFORMAL



Foto 4: MURO DE CONTENCION EN MAL ESTADO





Foto 5: AGRIETADO DE PAREDES POR EROSION DE SUELO



Foto 6: GRITAS EN AULA NUMERO 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

|                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN MARTÍN ALDEA CAPELLANÍA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 02 0056 -43              | FECHA:                         | 20/03/2025                         |



Foto1: SUSTITUCION DE MALLA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PORTON



Foto 3: mejoramiento de balcones



Foto 4: vidrios dañados por falta de balcones




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

*[Signature]*  
EORM  
Cantón San Martín  
Aldea La Capellanía  
Chiantla, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Signature]*  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Cantón San Martín, Aldea Capellanía  
Chiantla, Huehuetenango