

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CHIQUIHUITES, ALDEA CHANCOL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0065-43               | FECHA:                         | 21/10/2025                          |



Foto 7: RENGLON: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8: RENGLON: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 9: RENGLON: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PILA



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CHIQUIHUITES, ALDEA CHANCOL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0065-43               | FECHA:                         | 21/10/2025                          |



Foto1: RENGLON: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: RENGLON: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: RENGLON: PUERTAS DE METAL. PORTON No. 1 (parte principal )



Foto 4: RENGLON: PUERTAS DE METAL.



Foto 5: RENGLON: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 6: RENGLON: SUSTITUCIÓN DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

