

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIQUIHUITES, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0065-43	FECHA:	3/03/2026




Foto 7: RENGLON: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8: RENGLON: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 9: RENGLON: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA




Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PILA



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
COMITÉ EDUCATIVO
COEDUCA
Caserío Chiquihuites
Aldea Chancol
Chiantla, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Chiquihuites
Aldea Chancol
Chiantla, Huehuetenango
DIRECCIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIKIHUITES, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0065-43	FECHA:	3/03/2026



Foto1: RENGLON: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: REGLO: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: RENGLON: PUERTAS DE METAL. PORTON No. 1 (parte principal)



Foto 4: RENGLON: PUERTAS DE METAL.



Foto 5: RENGLON: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 6: RENGLON: SUSTITUCIÓN DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIQUIHUITES, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0065-43	FECHA:	3/03/2026





Foto 13: RENGLO: REPARACION DE COCINA



Foto 14: RENGLO: REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--