

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CUATRO CAMINOS ALDEA SIBILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-008-43	FECHA:	20/03/2025



foto 1: pintura de paredes exteriores



foto 2: pintura




foto 3: cambio de puerta de madera por metal



CIRCULACION




CIRCULACION




CIRCULACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CUATRO CAMINOS ALDEA SIBILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-008-43	FECHA:	20/03/2025




foto 1: cambio de estructura de techp




foto 2: cambio de soporte de techo de madera por metal




foto3: cambio de soporte de madera por metal




foto4: reparacion de chapa de puerta




foto 5: pintura en paredes interiores y exteriores






foto 6: pintura en paredes exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

