



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Arenales, aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0083-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Mejoramiento de lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Mejoramiento de estructura de soporte de metal galvanizado




Foto 3: Mejoramiento de puerta de metal



Foto 4: Mejoramiento de estructura de metal de ventana



Foto 5: Mejoramiento de piso de granito




Foto 6: Mejoramiento de Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Arenales, aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0083-43	FECHA:	20/03/2025




Foto7: Mejoramiento del sistema eléctrico



Foto 8: Mejoramiento de Cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OFC	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

