

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNA SECA, ALDEA AGUA ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0096-43	FECHA:	4/06/2025



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina



Foto2: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 4: Sustitucion de tubo hg y malla galvanizada




Foto 5: Sustitucion de tubo hg y malla galvanizada




Foto 6: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

