



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUNIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUNIMA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0110-43		2/06/2025



FOTO 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada




FOTO 2: Sustrucción de estructura de madera por metal



FOTO 3: Pintura en paredes



FOTO 4: Pintura en paredes




FOTO 5: Sustrucción de cernido y repello en paredes




FOTO 6: Sustrucción de cernido y repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

