

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUAN DIEGUEZ OLAVERRRI, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAPELLANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0141-43	FECHA:	20/03/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Aplicación de pintura interior y exterior



Foto 3: Sustitución de Estructura portante



Foto 4: Mejoramiento y sustitución de Banqueta de cemento



Foto 5: Cambio de Chapas para puerta y aplicación de pintura



Foto 6: Sustitución de Portón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUAN DIEGUEZ OLAVERRRI, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAPELLANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0141-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de Ventanas de madera por ventanas de metal



Foto 2: Arreglo de columnas de Portón Principal




Foto 3: Cambio de Canales y bajadas de Agua



Foto 4: CAMBIO DE APAGADORES Y TOMACORRIENTES



Foto 5: CAMBIO DE CABLE SÓLIDO



Foto 6: Cambio de Plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---