



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS GUAYABITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0145-43	FECHA:	18/03/2025




Foto 1: Se cambiara todo el tendido electrico (apagadores)



Foto 2: Se cambiara todo el tendido electrico (focos)



Foto 3: Se instalara energia electrica donde aun no hay



Foto 4: Se cambiara todo el tendido electrico (plafoneras)



Foto 5: Se cambiara todo el tendido electrico (timbre)




Foto 6: Se cambiara todo el tendido electrico (cableado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romelia Acuña García Mendocino

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS GUAYABITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0145-43	FECHA:	18/03/2025



Foto1: Se cambiara plancha



Foto 2: Colocacion de Azulejo




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS GUAYABITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0145-43	FECHA:	18/03/2025



Foto1: Se mejoraran las bases de costaneras



Foto 2: Se cambiara estructura de techo por estructura metalica



Foto 3: Se instalara energia electrica



Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romelia Arce García
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS GUAYABITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0145-43	FECHA:	18/03/2025



Foto 1: Se colocaran tubos con malla



Foto 2: Se susitiuran postes de madera por tubos de metal




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Remelina Noemí García Mendoza</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Quetzil Barrios</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--