

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL POTRERILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0146-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Sustitucion cubierta de lamina



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal y lamina




Foto 3: Mejoramiento de Cocina (repello)




Foto 4: Sustición de planchas y granito de cocina



Foto 5: Sustitución de torta de cemento por granito





Foto 6: Sustitucion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público