

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS MAJADITAS Y LAS POZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0153-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: MATENIMIENTO A ESTRUCTURA DE BARANDAS



Foto 2: MATENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS



FOTO 3: SUSTITUCION DE INODOROS



FOTO 4: SUSTITUCION DE INODOROS




Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS Y PINTURA EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS MAJADITAS Y LAS POZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0153-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE BARANDAS



Foto2: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SAMITARIOS



Foto 3: MANTENIMIENTO A PORTÓN



Foto 4: EJORAMIENTO DE COCINA Y SUSTITUCION DE PILA



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL



FOTO 6: MANTENIMIENTO A BARANDAS Y PINTURA EN PAREDES DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público