

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A CALLE 6-45 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0166-46	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina de duralita por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Mejoramiento de Estructura de Techo de metal



Foto 3: Sustitución de lámina de duralita por lámina troquelada calibre 26



Foto 4: Sustitución de inodoro




Foto 5: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal de 2.45 metros de alto por 1 metro de ancho



Foto 6: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal de 2.57 metros de alto por 72 centímetros de ancho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A CALLE 6-45 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0166-46	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Mejoramiento de mesa de concreto en área de cocina



Foto 2: Instalación de Azulejo en mesa de concreto área de cocina




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

