



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS PLANES DEL CORDERO, ALDEA LA CAPELLANÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0192-42	FECHA:	24/10/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS PLANES DEL CORDERO, ALDEA LA CAPELLANÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0191-42	FECHA:	24/10/2025




Foto7: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL.




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE CHAPA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

