

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Planes del Cordero, aldea La Capellanía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0197-45	FECHA:	06 de Junio de 2025



Foto 7: Pintura en muros y exteriores e interiores.



Foto 8: Pintura en muros y exteriores e interiores.




Foto 9: Sustitución de tapadera sanitaria.




Foto 10: Sustitución de canales de PVC



Foto 11: Sustitución de canales de PVC



Foto 12: Sustitución de bajadas de agua Pluvial de metal por tubo PVC 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

