



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Minas, Aldea Las Manzanas.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0202-43	FECHA:	11/09/2025




Foto1: Repello en muro.



Foto 2: Ventanas: Mejoramiento de estructura de metal de ventana y sustitución de balcones de metal.




Foto 3: piso: Sustitución de piso de granito



Foto 4: Puertas de metal: Sustitución de puerta (260 x 102)



Foto 5: Pinturas en muro exteriores e interiores.





Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial. Mejoramiento de canal de PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Minas, Aldea Las Manzanas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0202-43	FECHA:	11/09/2025




Foto1: Servicios sanitarios y accesorios: Mejoramiento inodoro.



Foto 2: Reparación de cocina: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EFL

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

