



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tunimá Charcales, Aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0206-42	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de estructura del techo de la cocina




Foto 2: Sustitución de canales y bajadas de agua pluvial



Foto 3: Reparación de muro de contención



Foto 4: Mejoramiento de planchas de concreto de patio y cuneta



Foto 5: Sustitución de letrinas de concreto y puertas de servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de techo de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

