

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE LAGUNAS ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0232-42	FECHA:	10/10/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PUERTA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL




Foto 5: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente del CPD





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE LAGUNAS ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0232-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO





Foto 9: REPELLO DE MURO

Foto:

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

