




| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN                      |                   |                                                                                      |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:                                                                       | Huehuetenango     | MUNICIPIO:                                                                           | Chiantla                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:                                                         | EODP Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:                                                       | Cantón Los Pocitos Tunimá, aldea Chancol |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:                                                         | 13-02 - 0233 -42  | FECHA DE LA INSPECCIÓN:                                                              | 27/08/2025                               |
|   |                   |   |                                          |
| Foto1: .<br>Mejoramiento de azulejo en estufas rurales.                             |                   | Foto 2:<br>Sustitución de piso de cemento a piso de granito.                         |                                          |
|  |                   |  |                                          |
| Foto 3:<br>Pintura en muros exteriores.                                             |                   | Foto 4:<br>Aplicación de repello y cernido en muro.                                  |                                          |
|  |                   |  |                                          |
| Foto 5:<br>Mantenimiento a puertas de metal.                                        |                   | Foto 6:<br>Reparación de sistema eléctrico.                                          |                                          |

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

