

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL PARAISO ALDEA LA QUEBRADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0293-43	FECHA:	20/03/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO GRANITO




FOTO 2: PINTURA EN PAREDES EXTERIORES



FOTO 3: COLOCACION DE TECHO Y ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: COLOCACION DE CENTANAS DE METAL



FOTO 5: COLOCACION DE PISO DE CEMENTO



FOTO 6: PINTURA EN PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL PARAISO ALDEA LA QUEBRADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0293-43	FECHA:	20/03/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO GRANITO



FOTO 2: PINTURA EN PUERTAS DE AULAS



FOTO 3: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO GRANITO



FOTO 4: PINTURA EN PUERTAS DE AULAS



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO GRANITO





FOTO 6: PINTURA EN PUERTAS DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público