

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista Aldea San Antonio Las Nubes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0294-43	FECHA:	6/06/2024



Foto1:Mantenimiento de la estructura, lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura.



Foto 2: Mejoramiento de Porton de Metal.



Foto 3: Mejoramiento de balcones de metal.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por granito



Foto 5:Mejoramiento de tubo hg y malla galvanizada.




Foto 6:Mejoramiento de repello de muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista Aldea San Antonio Las Nubes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0294-43	FECHA:	6/06/2025




Foto7: Sustitución de artículos eléctricos en general

Foto 3:

Foto 5:

Foto 2:

Foto 4:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

