

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1606-43	FECHA:	20/03/2025



SUSTITUCIÓN DE LAMINA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO




PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCION DE PLAFONERAS



SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES



SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad <i>[Signature]</i> Consejo de Padres de Familia Aldea Buena Vista, Chancol Huehuetenango	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Signature]</i> DIRECCIÓN Aldea Buena Vista, Chancol Huehuetenango
--	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒






DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1606-43	FECHA:	20/03/2025



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS EN CANCHA POLIDEPORTIVA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---