



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS ALVA, ALDEA SAN ANTONIO LAS NUBES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-1612-43	FECHA:	06/06/2025



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por metal




Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por metal



Foto 4: Reparación de Sistema Eléctrico




Foto 5: Reparación de cocina.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

