

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL RANCHO ALDEA SAN JOSÉ LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4797-43	FECHA:	12/09/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE MALLA DETERIORADA; OXIDADA Y MADERA EN MAL ESTADO



REPELLO EN AULA



Foto 3: PISO EN MAL ESTADO




Foto 4: MANTENIMIENTO POR DETERIORO Y SE PASA LA LLUVIA



PINTURA EN AULAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Johanna Bohmos Bohmos
Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de
Padres de
Familia

Walter Bonifacio
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón El Rancho
DIRECCIÓN