

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE LAGUNAS ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4799-43	FECHA:	5/02/2026



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODORO




Foto 6: INSTALACION DE PISO EN SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE LAGUNAS ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4799-43	FECHA:	5/02/2026



Foto 8: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN SERVICIO SANITARIO



Foto 9: INCORPORACIÓN DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE




Foto 10: REPELLO EN MURO



Foto 11: REPARACIÓN DE MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

