

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Salvador, aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4802-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025



FOTO1: Sustitución de piso por piso granito



FOTO2: Sustitución de piso por piso granito



FOTO 3: Sustitución de puertas de metal en sanitarios




FOTO 4: sustitución de sanitarios



FOTO 5: Sustitucion de piso por piso granito








FOTO 6: Colocación de techo en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---