

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HUITO GRANDE ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4803-43	FECHA:	9/02/2026



Foto7: Mejoramiento de canal de pvc y bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustitución de baños ciegos por servicios sanitarios lavables



Foto 10: Mejoramiento de biodigestor 3,000 litros



Foto 11: Mejoramiento de biodigestor 3,000 litros



Foto 12: Mejoramiento de biodigestor 3,000 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HUITO GRANDE ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4803-43	FECHA:	9/02/2026




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, ampliación, aplicación de pintura y colocación de chapa) de 0.81 centímetros de ancho por 1.80 metros de alto



Foto 4: Sustitución de puerta de metal de 0.81 centímetros de ancho por 1.80 metros de alto





Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6: Instalación de azulejo en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

