

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO HUITO GRANDE ALDEA CHANCOL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-4803-43 | FECHA:                         | 31/03/2026                         |




Foto 7: Mejoramiento de canal de pvc y bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 11: Sustitución de baños ciegos por servicios sanitarios lavables



Foto 12: Mejoramiento de biodigestor 3,000 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Rodrigo Ramos Lopez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OVF</p> <p>Casario Huito Grande, Aldea Chancol<br/>JUNTA ESCOLAR<br/>EORM<br/>Chiantla, Huehuetenango</p> | <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p>Ministerio de Educación<br/>Dirección de Asesoría Técnica<br/>Escuelas Rurales<br/>Caserío Huito Grande<br/>Chiantla, Huehuetenango</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO HUITO GRANDE ALDEA CHANCOL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-4803-43 | FECHA:                         | 31/03/2026                         |




Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, ampliación, aplicación de pintura y colocación de chapa) de 0.81 centímetros de ancho por 1.80 metros de alto



Foto 4: Sustrucción de puerta de metal de 0.81 centímetros de ancho por 1.80 metros de alto



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 6: Instalación de azulejo en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Guillermo Ríos López*  
Firma y sello del Presidente de la ORF



*Imfon 3*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

