

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MIXLAJ CHIQUITO, ALDEA MIXLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4807-43	FECHA:	6/06/2025




Foto1: Sustitución de cubierta de lámina



Foto2: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de metal




Foto 4: Sustitución de chapa de metal



Foto 5: Mejoramiento de malla galvanizada y tubo HG



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

María M. Solís

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA MIXLAJ
CHIQUITO, CANTÓN MIXLAJ
HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

María M. Solís

Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón Mixlaj
Chiquito
DIRECCIÓN
Aldea Mixlaj
Huehuetenango