

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PROFESORA ROSAL LEONOR SANTIS DE ARGUETA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNIDAD, ALDEA LA CAPELLANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-6009-42	FECHA:	10/10/2025



SUSTITUCIÓN DE LAMINA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



MANTENIMIENTO A PORTÓN DE METAL



SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES




SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público