


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIBILA, CANTON CUATRO CAMINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-6323-42	FECHA:	10/10/2025




SUSTITUCIÓN DE LAMINA




SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO




SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO





SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIBILA, CANTON CUATRO CAMINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-6323-42	FECHA:	10/10/2025



SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

