



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE LAS FLORES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-6905-42	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Sustitucion cubierta de lamina




Foto 2: Sustitucion de estructura metalica




Foto 3: Sustitución de cubierta de lámina



Foto 4: Reparación de sistema electrico




Foto 5: Sustitución de pintura en los muros exteriores



Foto 6: Sustitución de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

