

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0174-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Cubierta de lámina deteriorada



Foto 2: Cubierta de lámina deteriorada



Foto 3: Cubierta de lámina deteriorada



Foto 4: Estructura de soporte de madera deteriorada



Foto 5: Estructura de soporte de madera deteriorada



Foto 6: Estructura de soporte de madera deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---