

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Malá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0178-43	FECHA:	20-03-2025.



Foto 1: Mejoramiento de cubierta de la lámina



Foto 2: Mejoramiento de estructura de techo



Foto 3: Mejoramiento de estructura de soporte de metal por metal galvanizado



Foto 4: Sustitución de cubierta de lámina.



Foto 5: Mejoramiento de ventana y balcón de metal



Foto 6: Mejoramiento de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Cada hoja debe tener un número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Malá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0178-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Mejoramiento de piso de granito.



Foto 2: Aplicación de Pintura en las aulas de la escuela.



Foto 3: Aplicación de pintura en la circulación



Foto 4: Aplicación de pintura en el salón escolar




Foto 5: Mejoramiento de azulejos



Foto 6: Mejoramiento de ducto eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Pública
--	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Malá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0178-43	FECHA:	20-03-2025.



Foto1:Sustitución del sistema electrico en las aulas




Foto 2: Mejoramiento de estufa rural



Foto 3: Sustitución de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y sustituir el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--