

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0191-43	FECHA:	20 de marzo del 2025



Foto 1: Lámina en mal estado



Foto 2: Estructura de madera en mal estado



Foto 3: Puerta de metal de cocina en mal estado



Foto 3: Puertas de servicios sanitarios en mal estado



Foto 4: Estructura de la ventana de la cocina en mal estado




Foto 4: Balcones de las ventanas corrohidos y en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Helma Calderon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0191-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1 : Piso líquido de cocina en mal estado



Foto 2: Pintura de todo el centro educativo con hongos y en mal estado



Foto 3: Sustrucción por sanitarios lavables



Foto 4: Bomba de agua en mal estado



Foto 5: Mejoramiento del mueble de concreto para la cocina y pila ya no es funcional




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
