

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cerezo, Aldea Xepón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-1616-43	FECHA:	4/09/2025



Foto 1: Mantenimiento a puertas de metal.



Foto 2: Ventanas sin balcones y vidrios quebrados.



Foto 3: Ventanas sin balcones y vidrios quebrados.



Foto 4: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 5: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 6: Sustitución de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

