

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cúcal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0054-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Puertas de metal en mal estado



Foto 2: Piso de cemento liquido deteriorado



Foto 3: Canal de PVC en mal estado



Foto 4: Pintura deteriorada en todo el centro educativo



Foto 5: Muro perimetral en mal estado inseguro para aulas ventanales muy grandes



Foto 6: Sistema eléctrico en mal estado y existe circuito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Familia
del Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria
Aldea Cúcal Centro,
Malacatancito, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INEB DE TELESECUNDARIA
DIRECCIÓN
ALDEA CÚCAL, MALACATANCITO



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cúcal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0054-45	FECHA:	20/03/2025



Foto7: Pila de cemento en mal estado

Foto :

Foto :


Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OEF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

