

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

|                             |                                          |                                |                |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                            | MUNICIPIO:                     | Malacatanquito |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a FORT | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chócal   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-03-5326-42                            | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 23/09/2025     |



Foto 1: Sustrucción de estructura de techo de soporte de madera por metal.



Foto 2: Sustrucción de lámina acanalada por lámina troquelada aluzinc.



Foto 3: Sustrucción de muro perimetral.



Foto 4: Sustrucción de portón.



Foto 5: Mejoramiento de balcones de metal.



Foto 6: Sustrucción de chapas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
PLANIFICACIÓN EDUCATIVA  
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma