



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedras Negras, Aldea Cácum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-6014-42	FECHA:	4/09/2025



Foto1: Mejoramiento de cocina en cubierta y estructura de techo.



Foto 2: Mejoramiento de cocina en puerta y ventanas.




Foto 3: Mejoramiento de cocina en banqueta de concreto, repello, sistema eléctrico.



Foto 4: Mejoramiento de cocina en piso granito, estufa rural, mueble de concreto de cocina, pila, lavatrastes, deposito de agua, base de metal para depósito de agua.



Foto 5: Sustitución de piso granito en modulo de aulas.





Foto 6: Sustitución de piso granito en modulo de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eloy Ramon

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

