

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piache
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-6075-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Cubierta de lámina deteriorada




Foto 2: Estructura de soporte de madera deteriorada



Foto 3: Puertas de metal en mal estado



Foto 4: Pintura deteriorada en todo el centro educativo




Foto 5: Servicios sanitarios deteriorados



Foto 6: Muro perimetral en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piache
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-6075-45	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Muro perimetral en malas condiciones



Foto 2: Muro perimetral en malas condiciones


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---