

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEPÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-7192-45	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025




Foto 1: Capo de la estructura de la lamina en malas condiciones



Foto 2: Lamina deteriorada y daño en canales y bajadas de agua pluvial



Foto 3: Inodoros de baños en mal estado.



Foto 4: Puertas, pilas y baños en mal estado,



Foto 5: Mejoramiento de piso. Venta y puerta de la cocina



Foto 6: patio en mal estado genera humedad en el suelo del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

