

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Carrizal, Aldea El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0001-45	FECHA:	4/09/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de metal



Foto 4: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio




Foto 5: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito.



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

