



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carrizal, Aldea El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0001-45	FECHA:	3/11/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada en proceso.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en proceso.



Foto 3: Sustitución de puerta de metal en proceso



Foto 4: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio en proceso.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito en proceso.



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores en preproceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

