

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PALMAR, ALDEA ISLAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0012-43	FECHA:	20/03/2025




Foto1: Lámina deteriorada



Foto 2: Estructura de techo en mal estado



Foto 3: Puerta de madera




Foto 4: Piso en mal estado.



Foto 5: Porton de madera




Foto 6: Circulación deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

