

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Playa Buena Vista, aldea Canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0033-43	FECHA:	12/9/2025



Foto1: Estado de la lámina



Foto 2: Madera en mal estado



Foto 3: Puertas desgastadas



Foto 4: Piso deteriorado




Foto 5: Canales y tubos en mal estado



Foto 6: depósito de agua deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adolfo morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

