

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva, aldea El Chilcal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0046-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Láminas en mal estado



Foto 2: Madera deteriorada



Foto 3: sustitución de ventana



Foto 4: sustitución de piso



Foto 5: Mejoramiento de canales y reparación de bajada de agua



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delfino Tomas

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva, aldea El Chilcal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0046-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: mejoramiento de muros



Foto 2: Reparación y mantenimiento de sisterna / depósito de agua.



Foto 3: reparación de chimenea de concreto

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delfino Tomas

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

