

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO LOS LÓPEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0047-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Lámina en mal estado oxidadas de las aulas, en época de lluvia filtran gotas hasta pequeños chorritos de agua. En la zona llueve en horario escolar, lo que dificulta el desarrollo de las clases.




Foto 2: Estructura metálica oxidada de las aulas, desalineada, debido a la filtración del agua provocó el deterioro del material.



Foto 3: Lámina de cocina, en mal estado oxidada y desalineada. Existe filtración de agua en época de lluvia.



Foto 4: Estructura de cocina de madera, colocados no tan seguros, debido a la añadidura de vigas.



Foto 5: Bajada de agua pluvial quebradas en mal estado, ya no cumplen con su función específica.



Foto 6: Paredes de las aulas manchadas, que no propician un ambiente agradable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Javier Castillo
Consejo de Padres de Familia
CUILCO, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Los López
DIRECCIÓN
Aldea Agua Dulce
CUILCO, Huehuetenango

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO LOS LÓPEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0047-43	FECHA:	20/03/2,025



Foto 7: pila en mal estado, la parte del lavado está lisa y apunto de destruirse la parte cementada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

