



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TORIL, ALDEA ISLAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0048-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Lámina deteriorada



Foto 2: Estructura de techo en mal estado



Foto 3: Pared sin repello



Foto 4: Piso en mal estado.



Foto 5: Porton despintada



Foto 6: Plancha y chimenea en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

